

## Autoritățile în alertă! Risc de explozie, după o scurgere de gaz

Florentina Constantin / 21 aug 2018 / 14:48



Descriere foto: MAI - Pompieri

**Pompierii militari au format marți o perdea de apă pe o stradă din municipiul Satu Mare după o scurgere de gaz conductă spartă.**

*"Dispeceratul ISU Satu Mare a fost anunțat astăzi, la ora 11.54, despre o posibilă scurgere de gaz dintr-o conductă spa George Bacovia din municipiul Satu Mare. La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri, care au acționat pentru zonei și pentru reducerea concentrației de gaz prin formarea unei perdele de apă până la întreruperea gazu reprezentanții firmei de distribuție", a precizat ISU, pe Facebook.*

Potrivit pompierilor, o eventuală explozie ar fi putut avea urmări grave având în vedere că în zonă sunt mai multe case *"Nimeni nu a fost rănit și nu a fost nevoie de îngrijiri medicale. Intervenția promptă a pompierilor a preîntâmpinat pro explozii, care ar fi putut avea urmări grave având în vedere faptul că în zonă există multe case de locuit", a mai prec Mare*